

Тюменская областная региональная организация
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

**ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
НА ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**
(Заключение по обследованию объекта социальной инфраструктуры)

Учебный корпус №2
ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум»
Тюменская область, Ишимский район,
г. Ишим, ул. Дёповская, д. 21, строение 4



Председатель ТООО ВОИ

Главный инженер ТООО ВОИ



Кравченко Е. К.

Кривошеина С.В.

г. Тюмень

2021 год

УТВЕРЖДАЮ



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 234-00

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Учебный корпус №2 ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум».
- 1.2. Адрес объекта: Тюменская область, г. Ишим, ул. Дёповская, д. 21, строение 4.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, площадь – 1131,0 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка – 13210,0 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания - 1950 г., последнего капитального ремонта – 2009г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2021г. капитального – .
- Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области «Ишимский многопрофильный техникум» (ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум»).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Тюменская область, г. Ишим, ул. Карла Маркса, д.15.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования и науки Тюменской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 625000, г. Тюмень, ул. Водопроводная, д.49.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация): образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями интеллекта.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 250 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида: да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта:

Остановочный пункт: «Больница»

Автобус №5

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 500 м.

3.2.2 время движения (пешком) – 5-10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - есть.

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): регулируемый без звуковой сигнализации с таймером.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: - не требуется.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г,У) ДУ (К)

		ВНД (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (У,Г,О) ВНД (К,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О,У) ВНД (Г,С)
4(II)	Зона целевого назначения здания (место приложения труда)	ДЧ-И (К,О,С,У) ВНД (Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,У) ВНД (С, Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как временно недоступно (ВНД).

Предусмотреть средства информационной поддержки и навигации на путях движения по прилегающей территории (установить мнемосхему).

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется разместить визуальную информацию (в том числе электронное информационное табло), при необходимости установить информационную индукционную систему (портативную) на всех структурно-функциональных зонах.

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо межэтажные лестницы обустроить вторым поручнем в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2017.

Для инвалидов с нарушением зрения необходимо выделить контрастным цветом краевые ступени лестницы (каждого марша лестницы), контур входной калитки, край одиночной ступени, а также предусмотреть на объекте предупреждающие и информационные тактильные указатели, информационные вывески, информационные таблички с дублированием основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля. Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка, санитарный прибор – пол, стена, стена – выключатели, средства визуальной информации).

Для инвалидов на креслах-колясках для преодоления одиночной ступени в тамбуре предусмотреть использование мобильного лестничного подъемника или телескопического пандуса в соответствии с нормативными требованиями.

При необходимости для обеспечения доступа на этажи выше первого предусмотреть использование мобильного лестничного подъемника; для эвакуационных мероприятий предусмотреть использование эвакуационного стула и оказание ситуационной помощи ассистентом (помощником) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.

Предусмотреть преодоление перепадов высот в виде порогов с помощью приставных мини-пандусов.

Обустроить санитарно-гигиеническое помещение в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 (исходя из технической возможности).

Обеспечить пути эвакуации элементами доступности для всех категорий инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016г.

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон

№ 419-ФЗ от 01.12.2014г) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
4(II)	Зона целевого назначения здания (место приложения труда)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до - г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (О,Г,С,У), ДУ-И(К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____ 2021 года.

Геопортал Тюменской области: <https://gis.72to.ru/>

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi

Консоль (внесение паспортов объектов) – <https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «15» июля 2021 г.

2. Акта обследования объекта: № 672 от «15» июля 2021 г.